



ILFORD

SPRITE 35-II USER MANUAL




有关产品规格和保修信息，请访问www.ilford.com ilford和ilford徽标是ilford Imaging Europe GmbH的注册商标。




如何装载胶片（步骤1）

按箭头方向按下锁扣（A），打开摄像头后门（B）。提起相机倒带曲柄（C），将一卷新胶卷放入腔室。




如何装载胶片（步骤2）

将倒带曲柄（C）推回原位。拉出胶片罐，将第二个孔钩到胶片卷取卷轴（D）上。通过转动胶片推进轮（E）稍微推进胶片。




如何装载胶片（步骤3）

确保胶片平放在相机中心，然后关闭后门。




如何装载胶片（步骤4）

转动胶片推进轮（E）继续推进胶片，直到它停止。按下快门按钮。再次重复该过程。胶片计数器（F）现在将显示数字“1”，相机已准备好拍照。




如何拍摄照片

为了获得最佳效果，请站在离拍摄对象至少1米的地方，在阳光明媚或部分阳光明媚的天气里拍照。拍照时，把太阳放在背上。




如何倒带胶片（步骤1）

拍摄完所有照片后，按下相机底部的倒带按钮（G）。顺时针转动胶片倒带曲柄（C），直到所有胶片都重新倒回胶片罐中。




如何倒带胶片（步骤2）

打开摄像头后门（B）。提起胶片倒带曲柄（C）并取出胶片进行处理。



如何插入电池（闪光灯）

按箭头方向打开蓄电池门。将一节“AAA”电池插入电池室。确保电池按照正确的极性（“+”“-”）插入。



如何使用闪光灯

将闪光按钮切换到“ON”位置。等待闪光灯就绪指示灯亮起。闪光灯就绪指示灯亮起后，闪光灯就可以拍照了。